

【あぶない看板】

某現場の撤去工事の依頼がきました。
柱がさび、基礎は割れて危ない状態でした。

塔屋看板(ビルの屋上部にある看板)は、見る機会がなく、
写真のような状態になってしまっていることがあります。

こうなってしまう前に、点検、撤去をおススメいたします。

塔屋看板をお持ちのオーナー様などは、この機会に是非、
ご検討くださいませ。



**柱の鉄骨はさびて
ボロボロの状態**



**基礎も割れていて
危険な状態!!**